

Drucker

Informationen über Drucker allgemein und spezielle Geräte

- [Canon iR-ADV C3930 III](#)
- [Druckwarteschlange \(Spooler\) neu starten](#)

Canon iR-ADV C3930 III

- [Treiberdownload](#) ([Windows 32bit & 64bit] Generic Plus PCL6 Printer Driver V3.00 oder höher)
- [Handbuch](#)
-

Problem	Lösungsmöglichkeit
Farbdarstellung weicht ab	Farben neu einlesen: Am Gerät ☐ --> Einstellungen Gerät --> Justage und Wartung --> Bildqualität justieren--> Graduationsjustage durchführen

Druckwarteschlange (Spooler) neu starten

- Drücken Sie **Strg + Alt + Entf** und wählen Sie den **Task-Manager**
- Suchen Sie unter dem Reiter **Prozesse** nach **Spooler** (`spoolsv.exe`)
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Neu starten**

[Spooler.PNG.jpg](#)